

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Colmenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0030-45	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: Estructura y cubierta de Lamina (Sustitución de 285m2 de lamina en mal estado en aulas, cocina por lamina troquelada aluzinc (calibre 26) 12 pies. Instalación de lamina tipo flashing en sanitarios en union de muro y lamina con lamina de 4X8 (calibre 26) con dimensiones de 0.50mX2.43m en toda la union, sellar imperfecciones con masilla acrilica tapagoteras.)



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO (Mantenimiento a estructura existente que consiste en lijado y aplicación de pintura anticorrosiva en costaneras.)



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Instalación de 37 metros lineales de canal americano c26 0.54mX3.00m con 4 bajadas de agua pluvial de 3 metros lineales, en area de aulas sanitarios. Instalación de 2 bajadas de agua pluvial en area de losa de concreto con 6 metros lineales de tubo pvc 3". Mantenimiento de bajada de agua pluvial en losa de concreto que consiste



Foto 4: PISO (Instalación de 27m2 en area de cocina con piso naturawood caoba mate 18X55 y en aula con dimensiones 9.87mx4.80m con un area de 48m2 con piso porcelanato gama 1 gris semibrillante 33X33, Instalación de piso en sanitario con un area de 25m2 con piso porcelanato gama 2 beige semibrillante sin rectificar 33X33)



Foto 5: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (Corrección de pendientes de pañuelos en losa y dirigir hacia salidas de agua pluvial con un espesor de 2cm con mezcilon premezclado, impermeabilización de 71m2 de losa que consiste en mantenimiento extracción de hongos de humedad y aplicación de impermeabilizante a dos manos de Aqualock impermeabilizante y temorefectante 8000.)



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (Instalación de lavamanos en sanitario de niños y niñas instalación de grifo en lavamanos de maestros)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto 7: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA (Mesa de concreto tipo L con dimensiones 4.00 metros lineales X 0.60m de profundidad X 1.00m de altura con 4 divisiones con acabado con azulejo blanco de 20X31cm gabinete aéreo fundido tipo L en la misma ubicación de concreto con dimensiones 4.00 metros lineales X 0.50m de profundidad X 0.80m de alto con 4



Foto 8: PUERTAS (Reparación y mantenimiento de 6 puertas en distintas áreas, + portón de ingreso con dimensiones de 1.50m ancho X 2.10m de alto que incluye lijado, cepillado, sustitución de piezas en mal estado, limpieza e instalación de cerradura 610-60 y aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos. Elaboración de 2 puertas de metal en sanitario de niñas con dimensiones de 1.10m ancho



Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (Reparación de sistema eléctrico en en aulas, cocina, dirección, que consiste en sustitución 8 unidades de iluminación, 6 tomacorrientes, 6 interruptores simples, caja de circuitos y flipones.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público