



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV 'DOMINGO MORALES'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 6-83 ZONA 1, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0007-43	FECHA:	14 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Losa segundo nivel ala norte con grietas visibles




Foto 2: grieta de losa segundo nivel, interior laboratorio de cómputo



Foto 3: red de drenaje primer nivel Escuela Domingo Morales




Foto 4: Sistema de Drenaje colapsado




Foto 5: drenaje en malas condiciones



Foto 6: Drenajes en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.