

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CUMBRE, ALDEA SUCULIQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0110-43	FECHA:	10/09/2025



Foto1: MÓDULO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA.



Foto 2: MÓDULO 1 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL DE 98 CMS DE ANCHO POR 2.10 DE ALTO



Foto 3: MÓDULO 1 MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL DE 2.35 CMS DE ANCHO POR 1.30 DE ALTO



Foto 4: MÓDULO 2 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA.



Foto 5: MÓDULO 2 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL DE 98 CMS DE ANCHO POR 2.10 DE ALTO.



Foto 6: MÓDULO 2 MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL DE 2.35 CMS DE ANCHO POR 1.30 DE ALTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
