

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Porvenir, Aldea Canabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0215-43	FECHA:	04 de septiembre del 2025



Foto 1: 8.1 Reparación de Cuneta de Concreto




Foto 2: 13 Mejoramiento de Biodigestor (1300 L)



Foto 3: 13.3 Sustitución de tubería PVC lineal principal aguas negras



Foto 4: 13.8 Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: 13.11 Sustitución de llave de cheque



Foto 6: 13.13 Sustitución de llaves de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Porvenir, Aldea Canabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0215-43	FECHA:	04 de septiembre del 2025




Foto 7: 14.1 Reparación de Tubo hg y malla galvanizada



Foto 8:15.1 Reparación de Planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

