

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CANCABAL ALDEA LA QUEBRADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0017-42	FECHA:	3/06/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas de madera por metal de 1.80 metros de alto por 0.80 metros de ancho



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso granito



Foto5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CANCABAL ALDEA LA QUEBRADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0017-42	FECHA:	3/06/2025



Foto 7: Sustrucción de planchas de concreto del patio



Foto 8: Reparación del sistema eléctrico



Foto 9: Reparación del sistema eléctrico



Foto 10: Repello de muros



Foto 11: Mejoramiento de repello de muros




Foto 12: Mejoramiento de repello de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



