

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CEMENTERIO ALDEA IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0067-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025.



Foto1: Sustrucción de lamina por lamina Maxalum. Cocina.



Foto 2: Sustrucción de estructura portante de madera por metalica. Cocina.



Foto 3: Mejoramiento Puertas para gabinetes de cocina de 1.51 de ancho por 0.65 de alto



Foto 4: Mejoramiento Puertas para gabinetes de cocina de 1.51 de ancho por 0.65 de alto



Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 6: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director de la Escuela Oficial Rural Mixta



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CEMENTERIO ALDEA IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0067-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025.



Foto 7: Sustrucción de focos espiral 105w de IML. COCINA



Foto 8: Sustrucción de foco espiral 105w de IML. AULA.



Foto 9: Sustrucción Porton de metal de 2 hojas con lamina encajelada de 2.10 m de alto X 1.93 m de ancho



Foto 10: Sustrucción Porton de metal de 2 hojas con lamina encajelada de 2.00 m de alto X 1.52 m de ancho



Foto 11: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas 1/4



Foto 12: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas 1/4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CEMENTERIO ALDEA IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0067-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025.



Foto13: Aplicación de pintura interior y exterior



Foto 14: Aplicación de pintura interior y exterior



Foto 15: Sustitución de piso de concreto por piso de concreto



Foto 16: Sustitución de lamina por lamina Maxalum C26




Foto 17: Sustitución Puerta de metal de 2.09 metros de alto por 0.89 metros de ancho




Foto 18: Sustitución Puerta de metal de 2.35 metros de alto por 1 metro de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CEMENTERIO ALDEA IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0067-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025.



Foto 19: Sustrucción Puertas de baños de 1.60 metros de alto por 0.81 metros de ancho



Foto 20: Sustrucción malla galvanizada 45 metros de largo por 1.50 metros de alto



Foto 21: Sustrucción de inodoros



Foto 22: Sustrucción de inodoros



Foto 23: Sustrucción Puerta de metal de 2.09 metros de alto por 0.89 metros de ancho



Foto 24: Sustrucción de lamparas de 120 centrimetros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CEMENTERIO ALDEA IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0067-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025.



Foto 25: Sustrucción de bajada de agua pluvial, tubo blanco de 3 pulgadas




Foto 26: Sustrucción Puerta de metal de 2.09 metros de alto por 0.89 metros de ancho



Foto 27: Sustrucción de estructura portante de madera por metalica. AULA.



Foto 28: Sustrucción de lamina por lamina Maxalum. AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo

