

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Chiantla                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Antonio Las Nubes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0089-43               | FECHA:                         | 20/03/2025                  |



Foto 1: Reparación del sistema eléctrico



Foto 2: Reparación del sistema eléctrico



Foto 3: Balcones



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico



Foto 5: Sustitución de lámina



Foto 6: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Chiantla                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Antonio Las Nubes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0089-43               | FECHA:                         | 20/03/2025                  |



Foto 1: Estructura metálica y cubierta de lámina



Foto 2: Estructura Metálica



Foto 3: Balcones



Foto 4: Puertas de metal



Foto 5: Puerta de metal




Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

