

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CASCO ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0119-43	FECHA:	



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE CAPOTE



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA




FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 5: PINUTRA EN PORTON



FOTO 6: SUSTITUCION DE BARANDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela El Casco, Aldea Chancol
Consejo de Padres de Familia
Chamula, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Casco, Aldea Chancol
Chamula, Huehuetenango
DIRECCIÓN