

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HUITO GRANDE ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0234-42	FECHA:	21/10/2025




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4: Reparación de columnas de soporte y base del deposito de agua




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HUITO GRANDE ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0234-42	FECHA:	21/10/2025



Foto 7: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 8: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 9: Sustrucción de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 10: Sustrucción de canal de pvc



Foto 11: Sustrucción de llave de chorro de lavamanos




Foto 12: Sustrucción de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

