



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Buena Vista, aldea San José Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1607-43	FECHA:	20/03/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PILA: Sustrucción de pila artesanal por una pila de concreto.



FOTO 2: PINTURA EN PAREDES: Aplicación de pintura en muros exteriores.



FOTO 3: PINTURA EN PAREDES: Aplicación de pintura en muros interiores.



FOTO 4: REPARACIÓN DE PUERTAS: Aplicación de pintura de puerta de metal.



FOTO 5 : REPARACION DE CIRCULACION: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



FOTO 6: MEJORAMIENTO DE PORTÓN: Sustrucción de portón existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


DINORA Solís

Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Buena Vista, aldea San José Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1607-43	FECHA:	20/03/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OP

actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Buena Vista, aldea San José Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1607-43	FECHA:	20/03/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE VENTANAS: Sustitución de ventana de metal.



FOTO 2: MEJORAMIENTO EN CIRCULACION: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada.




FOTO 3: REPARACION DE PUERTA Y CHAPA: Sustitución de chapa en puerta de metal.



FOTO 4: PINTURA EN PAREDES EXTERIORES: Aplicación de pintura en muro exterior.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DINORA Solís

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

