

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA VEGA SECA, ALDEA PÁQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1613-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Mejoramiento de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 5: Mejoramiento de puerta de 1.01 X 2.40 mts.



Foto 6: Mejoramiento de ventanas , varias dimensiones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA VEGA SECA, ALDEA PÁQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1613-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Mejoramiento de piso de cemento líquido



Foto 2: Sustitución de portón principal de 4.15 X 2.40



Foto 3: Sustitución de losa del patio



Foto 4: Mejoramiento de pintura de paredes exteriores e interiores




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---