



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS HORCONES Y GUACACHIPOL ALDEA LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0014-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Puertas en mal estado y deterioradas en servicios sanitarios.



Foto 2: Deteriorado en vidrios de ventanas de clase y servicios sanitarios.



Foto 3: la pintura está deteriorada, es necesario volver a pintar



Foto 4: Llave de paso en mal estado y deterioro de mezcladora lavamanos y grifos.



Foto 5: Deterioro de malla galvanizada y tubo HG.



Foto 6: Cableado eléctrico en mal estado y en peligro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el documento.

Firma y sello del Presidente de la O

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HORCONES Y GUACACHIPOL ALDEA LA CAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0014-43	FECHA:	20/03/2025



Foto7: Depósito de agua deteriorado y mejoramiento de base.



Foto 8: no existe mueble de cemento para resguardar los utensilios de cocina

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar fotos.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

