



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Flores, Aldea Xepón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0024-43	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: Sustitución de portón.



Foto 2: Sustitución de chapa y aplicación de pintura a puertral de metal.



Foto 3: Sustitución de canal de PVC por canal de metal.



Foto 4: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Mejoramiento de muro perimetral de tubo HG y malla galvanizada.



Foto 6: Mejoramiento de muro perimetral de tubo HG y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Flores, Aldea Xepón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0024-43	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: Sustrucción de sistema eléctrico en malas codiciones.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---