

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	23/06/2025



Foto1: Instalando puertas de metal



Foto 2: Instalando piso de granito



Foto 3: Instalando canal de lámina galvanizada y bajada de agua



Foto 4: Aplicando pintura en todo el centro educativo



Foto 5: Instalando muro perimetral de tubo HG y malla galvanizada



Foto 6: Instalación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Constante Paredes
Firma y sello del Presidente de la Organización de Familiares del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria

Modesto Acosta
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	23/06/2025



Foto 7: Instalando pila de cemento



Foto 8: Instalando portón de tubo HG y malla galvanizada




Foto 9: Instalando depósito de agua

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público