

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Barrios, aldea Cúcal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0071-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 1: Puerta de metal en mal estado



Foto 2: Portón en mal estado e inadecuado



Foto 3: Ventanas de metal en mal estado e inseguras falta de balcones




Foto 4: Piso de cemento líquido en mal estado



Foto 5: Techo no cuenta con canales y se está dañando pared e ingresa agua a las aulas



Foto 6: Se necesita cuneta para sacar aguas residuales y no ingrese el agua al centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la DPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Barrios, aldea Cúcal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0071-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: Pintura deteriorada en todo el centro educativo



Foto 8: Inodoros en mal estado



Foto 9: Muro perimetral en mal estado



Foto 10: Instalación de eléctrica en mal estado




Foto 11: Pila en mal estado



Foto 12: Repello en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EORM 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--