

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	7/08/2025



Foto 1: Puertas de metal instaladas



Foto 2: Piso de granito instalado



Foto 3: Canal de lámina galvanizada instalado



Foto 4: Pintura en todo el centro educativo aplicada



Foto 5: Muro perimetral de tubo HG y malla galvanizada instalado



Foto 6: Sistema eléctrico instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	7/08/2025



Foto 7: Pila de cemento instalada



Foto 8: Portón de tubo HG y malla galvanizada instalado



Foto 9: Depósito de agua instalado

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y archivar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

