

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Puertas de metal en mal estado



Foto 2: Piso de cemento líquido deteriorado



Foto 3: Canal de PVC en mal estado



Foto 4: Pintura deteriorada en todo el centro educativo



Foto 5: Muro perimetral en mal estado inseguro para aulas ventanales muy grandes



Foto 6: Sistema eléctrico en mal estado y existe circuito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



100

100

100

100

100

100

100

100

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	20/03/2025



Foto7: Pila de cemento en mal estado

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OEA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

