

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre, Aldea Cácum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0196-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina deteriorada



Foto 2: Estructura de soporte de madera deteriorada



Foto 3: Bases de concreto necesitan mejoramiento



Foto 4: Bases de concreto necesitan mejoramiento



Foto 5: Canales deteriorados



Foto 6: Bomba de agua deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de la Escuela Rural Mixta de la Aldea Cácum, Malacatancito	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserío La Cumbre, Aldea Cácum, Malacatancito
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre, Aldea Cácum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0196-43	FECHA:	20/03/2025




Foto1: Pintura de todo el centro educativo deteriorada




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--