

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	7/08/2025



Foto1: Puertas de metal instaladas



Foto 2: Piso de granito instalado



Foto 3: Canal de lámina galvanizada instalado



Foto 4: Pintura en todo el centro educativo aplicada



Foto 5: Muro perimetral de tubo HG y malla galvanizada instalado



Foto 6: Sistema eléctrico instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	7/08/2025



Foto 7: Pila de cemento instalada



Foto 8: Portón de tubo HG y malla galvanizada instalado




Foto 9: Depósito de agua instalado

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia
del Instituto Nacional de Educación Básica
de Telesecundaria
Aldea Cúcal Centro,
Malacatancito, Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INEB DE TELESECUNDARIA
DIRECCIÓN
ALDEA CÚCAL, MALACATANCITO