



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CUILCO                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Incienso, aldea Las Pilas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0071-43 | FECHA:                         | 20/03/2025                           |



Foto1: Lámina en mal estado



Foto 2: Soporte de madera en mal estado



Foto 3: Estructura en mal estado



Foto 4: Puerta de metal en mal estado



Foto 5: Ventana de metal en mal estado




Foto 6: Sustitución de torta de concreto, por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Fernando Lopez-V

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CUILCO                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Incienso, aldea Las Pilas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0071-43 | FECHA:                         | 20/03/2025                           |



Foto 7: Piso en mal estado



Foto 8: Canal de metal en mal estado



Foto 9: bajada de agua pluvial tubo PVC en mal estado



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores en mal estado



Foto 11: Plafoneras e interruptores en mal estado



Foto 12: Cableado eléctrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Fernando Lopez.v

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CUILCO                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Incienso, aldea Las Pilas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0071-43 | FECHA:                         | 20/03/2025                           |



Foto 13: Depósito de agua en mal estado



Foto 14: Muebles de cocina en mal estado



Foto 15: Lavamanos en mal estado



Foto 10: Pila en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan Fernando Lopez.v*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

