

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea Yerba Buena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0075-42	FECHA:	01/12/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustituciones de balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de vidrios.



Foto 5: Sustitución de canales de metal.



Foto 6: Sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF Mixta 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea Yerba Buena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0075-42	FECHA:	01/12/2025



Foto7: Reparación de muro perietral, tubo hg y malla galvanizada.



Foto 8: Sustitución de interruptores.



Foto 9: Sustitución de depósito de agua 2500 litros.




Foto 10: Mantenimiento de estufa rural.



Foto 11: Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.E.P.R. Caserio Buena Vista, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro E.O.R.M. Caserio Buena Vista, Aldea Yerba Buena, Huehuetenango
---	--