

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0241-43	FECHA:	20/03/2,025.



Foto 1: Estructura de soporte de madera en mal estado.



Foto 2: Toda la estructura de soporte de madera se encuentra en mal estado.




Foto 3: Lamina deteriorada lo cual ocasiona goteo sobre la madera en la temporada de lluvia.




Foto 4: Lamina deteriorada lo cual ocasiona inseguridad en todas las aulas y deterioro de los materiales y recursos que se resguardan en las mismas.



Foto 5: La pintura de las paredes se encuentran en malas condiciones.



Foto 6: Las puertas son muy antiguas y estan deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público