

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 1-12 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0272-45	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Techo de aula con lámina deteriorada.



Foto 2: La cubierta de lámina no cubre el espacio completo, lo que provoca deterioro del barandal.



Foto 3: Aula sin puerta.



Foto 4: Tendido eléctrico en mal estado.



Foto 5: Instalación eléctrica inadecuada, en el laboratorio de computación; lo que provoca riesgos para los estudiantes.



Foto 6: El techo está muy bajo; lo que provoca oscuridad y calor en una de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF Educación Básica



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 1-12 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0272-45	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: La puerta del servicio sanitario es antigua, de madera y está deteriorada.



Foto 8: Tablero y flipones principales, en mal estado.



Foto 9: Las puertas y ventanas, en el área de tienda escolar; son antiguas, de madera y están deterioradas.



Foto 10: El depósito de agua es insuficiente para abastecer a todos los estudiantes.



Foto 11: Inodoro



Foto 12: Lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

