

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                                            |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                              | MUNICIPIO:                     | San Pedro Necta               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB a Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Lima, aldea Chejoj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-06-0044-41                              | FECHA:                         | 10/10/2025                    |



Foto 1: Sustrucción de lámina troquela aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal.




Foto 3: Sustrucción de piso granito en cocina.



Foto 4: Sustrucción de pintura en pared del centro educativo.



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Sustrucción de estructura de metal de ventana (1 mtero de alto\* 1 metro de ancho doble hoja)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|