

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Turbante, aldea Michicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-5043-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Cambio de techo de cocina




Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitucion de chapas



Foto 4: Sustitucion de puertas de servicios sanitarios y portón de metal




Foto 5: Sustitucion de ventana de metal mas vidrio




Foto 6: Reparacion de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se agregan en el reverso de las hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Central de Mantenimiento
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Turbante, aldea Michicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-5043-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: Sustrucción de canal



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustrucción de inodoro



Foto 10: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 11: Sustrucción de lamparas tipo led



Foto 12: Sustrucción de plancha de metal y chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

