

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Ssat Majté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13--07-0002-45	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Interior de aula ya con techo de lámina troquelada.





Foto 2: Vista del salon ya con ventanas de PVC instaladas.




Foto 3: Interior del salon ya con ventanas instaladas.



Foto 4: Ventanas en PVC. Y sus balcones



Foto 5: vista de puertas ya instaladas.




Foto : 6 Vista de aula ya culminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Ssat Majté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13--07-0002-45	FECHA:	29/08/2025




Foto1: Aulas en la parte exterior con instalacion ya culminadas



Foto 2: Parte de atrás del aula ya con techo.




Foto 3: Aula con ventanas de PVC con corredizas ya instaladas




Foto 4: Sustitución de ventanas viejas, por nuevas en el salón




Foto 5: Balcones y ventanas ya instaladas



Foto 6: Parte exterior del aula ya culminada con ventanas y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

