



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PARROQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0017-45	FECHA:	28/10/2025




Foto1: La imagen evidencia el proceso de remozamiento con la sustitución del canal de metal antiguo



Foto 2: La fotografía muestra el proceso de sustitución del repello en las columnas principales



Foto 3: En la imagen se observa la sustitución de la torta de cemento deteriorada por una nueva torta de cemento en el área intervenida.



Foto 4: En la imagen se observa la sustitución del canal de metal deteriorado por uno nuevo para mejorar la conducción de aguas pluviales.




Foto 5: Durante el mejoramiento de los balcones metálicos se realizaron labores de reparación, soldadura y aplicación de recubrimiento anticorrosivo.



Foto 6: Durante el mejoramiento de los balcones metálicos se realizaron labores de reparación, soldadura y aplicación de recubrimiento anticorrosivo.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Organización de Padres de Familia
Cantón Parroquia
Jacaltenango, Huehuetenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



INEB
DIRECCIÓN
13-07-0017-45
Jacaltenango, Huehuetenango