



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PARROQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0017-45	FECHA:	20/11/2025



Foto1: El nuevo canal se encuentra firmemente instalado, limpio y sin daños, permitiendo una adecuada evacuación de agua y protegiendo la estructura del establecimiento de filtraciones y deterioro.



Foto 2: La fotografía muestra el resultado final de la sustitución del repello en las columnas principales. Se aprecia una superficie renovada, correctamente nivelada y lista para recibir pintura, mejorando la apariencia y protección de la estructura.



Foto 3: La fotografía muestra el área intervenida tras la sustitución de la torta de cemento. Se aprecia una superficie renovada, uniforme y bien compactada, que mejora la seguridad, estabilidad y funcionalidad del espacio.




Foto 4: En esta imagen se evidencia la correcta instalación del nuevo canal de metal, con un acabado uniforme y asegurado a la estructura. La sustitución garantiza mayor durabilidad, resistencia y un mejor funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.




Foto 5: El área intervenida quedó en condiciones óptimas, maximizando la funcionalidad del sistema de resguardo del mobiliario escolar.



Foto 6: La imagen muestra los balcones de metal ya mejorados e instalados en las ventanas, ofreciendo mayor protección y una apariencia renovada.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en número de hoja



Firma y sello del Presidente de la OPF



Organización de Padres de Familia
Jacaltenango, Huehuetenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



INEB
DIRECCIÓN
13-07-0017-45
Jacaltenango, Huehuetenango