

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Hunta, aldea Peb'ilpam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Techo de lámina en mal estado



Foto 2: Soporte de madera en malas condiciones



Foto 3: Muros interiores y exteriores sucios y con colores diferentes



Foto 4: Servicios sanitarios sin puerta



Foto 5: Puertas sucias




Foto 6: Ambiente desagradable en piso de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Emelio Roderico Morales Rafael</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Hunta, aldea Peb'ilpam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Canal de metal en mal estado




Foto 8: Bajadas de agua pluvial en malas condiciones



Foto 9: Tubería de drenaje en condiciones desfavorables



Foto 10: Mal estado en tubería de PVC línea principal



Foto 11: Muro perimetral en malas condiciones



Foto 12: Estufa tural en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emelio Roderico Morales Rafael Firma y sello del Presidente de la OPF	[Sello circular de la Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Hunta, Aldea Peb'ilpam, Huehuetenango] [Firma manuscrita] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---