

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Hunta, aldea Peb'ilpam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	13/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal




Foto 3: Pintado en muros interiores y exteriores




Foto 4: Sustitución a puerta de metal en servicios sanitarios





Foto 5: Mantenimiento de pintura en puertas de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Hunta, aldea Peb'ilpam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	13/08/2025



Foto 7: Sustitución de canal de metal



Foto 8: Sustitución de bajada de agua pluvial



Foto 9: Repación en tubería de PVC línea principal



Foto 10: Repación en tubería de PVC línea principal



Foto 11: Reparación de muro perimetral



Foto 12: Sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio Roberico Morales Rafael

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Hunta, aldea Peb'ilpam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	13/08/2025



Foto 13: Sustitución de lavatrastos con base de concreto



Foto 14: Sustitución de azulejos en muebles de cocina




Foto 15: Sustitución de azulejos en servicios sanitarios



Foto. Anexo 1. Instalación de capotes en techo de lamina



Foto : Anexo 2. Fundición de base de concreto para instalación de tinaco



Foto : Anexo 3. instalación de mesa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio Roderico Morales Firma y sello del Presidente de la OPF	[Sello] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---