

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Hunta, aldea Peb'ilpam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	27/08/2025



Foto 1: Techo de lámina sustituida



Foto 2: Soporte de madera en buenas condiciones



Foto 3: Muros interiores y exteriores pintados



Foto 4: Puerta de metal instalada




Foto 5: Puerta de metal con pintura aplicada



Foto 6: Piso de torta de concreto sustituido en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio Rodexico Moralo Rafael

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Hunta, aldea Peb'ilpam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	27/08/2025



Foto 7: Canal de metal sustituida



Foto 8: Bajada de agua pluvial en buenas condiciones



Foto 9: Sustitución de tubería de drenaje principal



Foto 10: Sustitución de tubería de PVC línea principal



Foto 11: Muro perimetral de tubo HG y malla galvanizada reparada



Foto 12: Sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emelio Roderico Morales Rafael

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Hunta, aldea Peb'ilpam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	27/08/2025



Foto 13: Sustitución de lavamanos



Foto 14: Sustitución de azulejos en muebles de cocina



Foto 15: Sustitución de azulejos en servicios sanitarios




Foto: Anexo 1. Capotes instalados en techo de lámina



Foto: Anexo 2. Tinaco instalado en base de concreto




Foto: Anexo 3. Mesa de concreto instalado con azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio Roderico Morales Rafael

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN

Escuela Oficial Rural Mixta

Caserío Hunta, aldea Peb'ilpam

Jacaltenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público