

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                             |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                               | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICAD | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN SEBASTIAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0067-46                               | FECHA:                         | 20 DE MARZO DEL 2025 |



Foto1: Sustrución de techo de lamina en el taller de mecánica automotriz.



Foto 2: Sustrución de techo de lamina en el taller de mecánica automotriz.



Foto 3: Sustrución de techo de lamina en el taller de mecánica automotriz.




Foto 4: Sustrución de techo de lamina en el taller de mecánica automotriz.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                             |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                               | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICAD | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN SEBASTIAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0067-46                               | FECHA:                         | 20 DE MARZO DEL 2025 |



Foto 1: Mejoramiento de Circulación con maya en el taller de mecánica automotriz



Foto 2: Mejoramiento de Circulación con maya en el taller de mecánica automotriz



Foto 3: Mejoramiento de Circulación con maya en el taller de mecánica automotriz



Foto 4: Mejoramiento de Circulación con maya en el taller de mecánica automotriz



Foto 5: Mejoramiento de Circulación con maya en el taller de mecánica automotriz





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                             |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                               | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICAD | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN SEBASTIAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0067-46                               | FECHA:                         | 20 DE MARZO DEL 2025 |



Foto1: Sustrucion de inodoro No. 01 en el establecimiento



Foto 2: Sustrucion de inodoro No 02 en el establecimiento



Foto 3: Sustrucion de inodoro No 03 en el establecimiento



Foto 4: Sustrucion de inodoro No. 04 en el establecimiento




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                             |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                               | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICAD | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN SEBASTIAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0067-46                               | FECHA:                         | 20 DE MARZO DEL 2025 |




Foto1: Sustritución de puerta en un aula.



Foto 2: Sustritución de puerta en un aula.



Foto 3: Sustritución de puerta en un aula.



Foto 4: Sustritución de puerta en un aula.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O  
OPF  
Instituto Nacional de Educación Diversificada  
Canton San Sebastian  
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
Instituto Nacional de Educación Diversificada  
Canton San Sebastian  
Huehuetenango