

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	OOPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0393-41	FECHA:	13/08/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 2: Sustitución de vidrios.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de estructura metálica.



Foto 4: Mejoramiento de balcones.




Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido.



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0393-41	FECHA:	13/08/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Sustitución de inodoro.




Foto 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizado.



Foto 10: Mantenimiento a estufa rural y sustitución de estufa rural completa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el primer y último número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

