

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	OOPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0393-41	FECHA:	20/08/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 2: Sustitución de vidrios.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de estructura metálica.



Foto 4: Mejoramiento de balcones.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido.



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OOPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0393-41	FECHA:	20/08/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.






Foto 8: Sustitución de inodoro.



Foto 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizado.



Foto 10: Mantenimiento a estufa rural y sustitución de estufa rural completa.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y añadir al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--