

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Jacaltenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Com    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0396-41 | FECHA:                         | 6/06/2025    |





Foto1: Sustitución de portón de metal por metal.




Foto 1.1 Sustitución de portón en mal estado



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal




Foto 3. sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 4. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4.Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Silvia Lucia J.S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

