

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCHEHUEX, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0402-41	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN LAMINA DE METAL, MODULO 1 EDIFICIO WELTIX



Foto 2: SUSTITUCIÓN TECHO DE MADERA MODULO 1 EDIFICIO WELTIX



Foto 3: SISTITUCIÓN DE TASA DE BAÑO.




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA PARA RECIBIR AGUA PARA PREPRIMARIA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LAMINA DE ESCENARIO WELTIX



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE MADERA DE ESCENARIO WELTIX

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y multiplicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCHEHUEX, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0402-41	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN RECIPIENTE DE AGUA POR PILA PARA PREPRIMARIA






Foto 8: SUSTITUCIÓN TECHO DE MADERA BAÑOS EDIFICIO WELTIX




FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE AULA SECCIÓN A PREPRIMARIA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

