

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chapaltelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0405-41	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada por lámina Azulic calibre 26



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Mantenimiento a porton de metal de ancho 420 cm por 220 cm de alto



Foto 4: Sustrucción de vidrios



Foto 5: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPI

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chapaltelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0405-41	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Reparación de tubo y malla galvanizada



Foto 9: Sustitución de lámparas de tubo



Foto 10:Sustitución de interruptores



Foto11: Fabricación e instalación de tubería galvanizada con malla tensada





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---