

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chapaltelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0405-41	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada por lámina Azulic calibre 26



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Mantenimiento de porton



Foto 4: Sustitución de vidrios




Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: Pintura en muros interiores e exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chapaltelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0405-41	FECHA:	15/08/2025



Foto 7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Reparación de tubo y malla galvanizada



Foto 9:Sustitución de lámparas de tubo




Foto 10:Sustitución de interruptores



Foto 11: Fabricación e instalación de tubería galvanizada con malla tenzada

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

