

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chapaltelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0405-41	FECHA:	26/08/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada por lámina Azulic calibre 26



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Reparación de portón de metal



Foto 4: Sustrucción de vidrios



Foto 5: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chapaltelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0405-41	FECHA:	26/08/2025



Foto 7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 9: Sustitución de lámparas de tubo




Foto 10: Sustitución de interruptores



Foto 11: Fabricación e instalación de tubería galvanizada con malla tensada

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

