

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ELMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0414-43	FECHA:	06/06/2025



Foto1: Cubierta de lámina de cocina oxidada y agujereada.



Foto 2: Canales en pésimas condiciones.



Foto 3: Cuneta en mal estado.



Foto 4: Cableado eléctrico en mal estado, falta de plafoneras y focos.




Foto 5: Estufa rural sin plancha y chimenea.



Foto 6: Pila de concreto en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ELMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0414-43	FECHA:	06/06/2025




Foto 7: tomacorrientes doblados y sin paso de energía.



Foto 8: interruptores deteriorados.



Foto 9: Ductos doblados y quebrados.



Foto 10: Red de drenaje en mal estado.



Foto 11: Pintura interior de baños deteriorada y banqueta.




Foto 11: Estructura de soporte de madera de baños en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la
OPPADRES DE FAMILIA
ALDEA ELMUL




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

