

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango          | MUNICIPIO:                     | Jacaltenango    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Inchehuex |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-5923-45          | FECHA:                         | 22/7/2025       |




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO (cambio de cableado, focos, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, flipones)




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Silvestre Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

