

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM "SANTA CRUZ MOJOYA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixlacuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0481-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Lamina en mal estado donde la madera ya esta deteriorada.



Foto 2: Abertura entre el techo que permite el ingreso de agua esta es la imagen frontal del aula donde el techo se encuentra en mal estado tiene una medida de 88 metros cuadrados.



Foto 3: Reparación de torta de piso de concreto de una medida de 8 metros cuadrados ubicado cerca de la fosa septica



Foto 3: Reparación de torta de piso de concreto donde el acceso es difícil a los baños y peligroso para los estudiantes




Foto 5: Sustitución por deterioro del deposito de agua lo cual conlleva riesgo por que la base sufrio daños los cuales seran reparados.



Foto 6: Daño en el deposito de agua del establecimiento y la base

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM "SANTA CRUZ MOJOYA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixlaquitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0481-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Reparación de torta de piso de concreto con una medida de 31 metros cuadrados, en la entrada del establecimiento



Foto 8: Reparación de cuneta que lleva el flujo de aguas residuales hacia el río



Foto 9: Las chapas de las puertas están en mal estado lo que ocasiona que personas ajenas ingresen al establecimiento



Foto 10: Chapas en mal estado que han ocasionado que las puertas queden remachadas y que se fuercen las puertas



Foto 11: Cables de alta tensión expuestos y poniendo en riesgo a los estudiantes



Foto 12: El sistema del cableado está en mal estado y provoca que las aulas no tengan el servicio de energía eléctrica, lo cual afecta la visibilidad dentro del aula por que no hay demasiada iluminación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---