

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Txe Cyak Xak, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0006 - 42	FECHA:	10 de octubre de 2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada "ACANALADA" aluzinc calibre 26: (Las evidencias hablan por sí solas, desde el año 2007 están en el techo del modulo de aulas, se han oxidado, por lo que es justo y necesario la sustitución de láminas del lado poniente de las aulas)




Foto 2: Reparación de cunetas de concreto: (El material improvisado por los propios padres de familia en las cunetas, y con el paso del tiempo se ha deteriorado, y se considera darle la reparación necesaria)




Foto 3: Mantenimiento a baranda de metal: (Para ir mejorando la seguridad y la movilidad de los estudiantes se organiza la sustitución de estas barandas para colocar un pasamanos muy eficiente en distintos espacios)




Foto 4: Sustitución de baranda de metal: (con el paso del tiempo espacios del establecimiento se han deteriorado poniendo en peligro la seguridad de los estudiantes, por lo que se planifica la sustitución)




Foto 5: Reparación de tubo HG y malla galvanizada: (Con fondos y apoyo de padres de familia se circuló el espacio y poder garantizar la seguridad de los estudiantes, por lo que se sugiere la sustitución)




Foto 6: Reparación de plancha de concreto a patio: (Como se puede observar, las grietas han cedido espacios haciendo del piso del patio inestable, promoviendo la sustitución del mismo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Txe Cyak Xak, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0006 - 42	FECHA:	10 de octubre de 2025




Foto 7: Sustitución de depósito de agua de 2500 LT: (Por estar a luz directa al sol, depósitos de 1100 litros, no han sido suficientes al momento de la captación de agua, por lo que se prioriza la sustitución por un depósito de 2500 litros.)



Foto 8: Sustitución de bomba de agua: (Por deterioro y por el tiempo de uso de las bombas, se promueve la sustitución por bombas de agua sumergibles)


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---