

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0010-42	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Mantenimiento de ventanas y sustitución de vidrios.



Foto 2: Mejoramiento de balcones frente a 3 aulas y bodega.




Foto 3: Mejoramiento de balcones en la parte de atrás de un aula.




Foto 4: Mejoramiento de portón de metal para una bodega.



Foto 5: Sustitución de piso torta de concreto.




Foto 6: Sustitución de piso de granito para tres aulas corredor y biblioteca.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

