

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0010-42	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto1: Mantenimiento de ventanas y sustitución de vidrios.




Foto 2: Mejoramiento de balcones frente a 3 aulas y bodega,




Foto 3: Mejoramiento de balcones en la parte de atrás de un aula



Foto 4: Mejoramiento de portón de metal para una bodega.



Foto 5: Sustitución de piso torta de concreto.




Foto 6: Sustitución de piso de granito para tres aulas, corredor y biblioteca.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público