

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0047-43	FECHA:	02/06/2025




Foto1: Sustrución cubierta de lamina



Foto 2: Sustrución de estructura de madera por metal




Foto 3: Sustrución de pintura en muros




Foto 4: sustrución de lamparas y plafoneras




Foto 5: Reparación de losa de patio




Foto 6: Sustrución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Ana Cristina Morales Velásquez Firma y sello del Presidente de la OPR	 Hermenegildo Jacinto Ramírez Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0047-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustitucion cubierta de lamina



Foto 2: Sustitucion de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de pintura en muros




Foto 4: sustitución de lamparas y plafoneras



Foto 5: Reperación de losa de patio



Foto 6: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

