

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM "PROF. RAMIRO OBDULIO HE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIQUIÁ, ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0511-41	FECHA:	10/10/2025




FOTO 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN POR CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: SUSTITUCION DE BARANDA DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE SOPORTE DE METAL POR METAL




FOTO 5: SUSTITUCION DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Directo Centro Educativo Publico

