

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM "PROF. RAMIRO OBDULIO HE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANCHIQUIÁ, ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0511-41	FECHA:	4/12/2025




SUSTITUCION DE LAMINA





SUSTITUCION DE ESTRUCTURA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



REPARACIONN DE SISTEMA ELECTRICO



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OMF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

