

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

|                             |                                            |                                |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                              | MUNICIPIO:                     | SAN ILDEFONSO IXTAHUCAN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM "PROF. RAMIRO OBDULIO HE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHANCHIQUIÁ, ALDEA ACAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-09-0511-41                              | FECHA:                         | 4/12/2025                       |



SUSTITUCIÓN DE LAMINA




SUSTITUCION DE LAMINA




SUSTITUCION DE CAPOTE



SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACION



SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN



REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Firma y sello del Presidente de la Junta



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

