



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM caserio Tumiche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tumiche, aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, Hu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0514-41	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: el techo contiene oxido




Foto 2: en las partes mas vulnerables el agua fluvial ingresa a las aulas



Foto 3: el piso es de torta de cemento




Foto 4: tiende a guardar mucho polvo y manchar la ropa de los niños




Foto 5: la iluminación no sirve, las candelas tienen 22 años de instaladas




Foto 6: fueron desprendiéndose al paso del tiempo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Ramírez Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



César Humberto García Martínez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM caserio Tumiche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tumiche, aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, H
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0514-41	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: lugar donde se cuesen los atoles



Foto 2: tiene piso de tierra y cuando llueve moja todos los espacios



Foto 3: tomacorrientes y apagadores estan arruinados




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Antonio Ramirez Felipe Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo Padres de Familia Caserio Tumiche, Aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala	 César Humberto García Martínez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION Caserio Tumiche, Aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM caserio Tumiche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tumiche, aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0514-41	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: el techo contiene oxido



Foto 2: en las partes mas vulnerables el agua fluvial ingresa a las aulas




Foto 3: el piso es de torta de cemento




Foto 4: tiende a guardar mucho polvo y manchar la ropa de los niños






Foto 5: la iluminacion no sirve, las candelas tienen 22 años de instaladas



Foto 6: fueron desprendiendose al paso del tiempo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Antonio Ramírez Felipe Firma y sello del Presidente de la OPF	 EORM Caserio Tumiche, Aldea Acal JM Casero de Padres de Familia Caserio Tumiche, Aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango	 César Humberto García Martínez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Tumiche, Aldea Acal SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO, GUATEMALA C.A. DIRECCION
--	--	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM caserio Tumiche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tumiche, aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0514-41	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: el piso es de tierra



Foto 2: provoca mucho problema al cocinar porque hace lodo



Foto 3: la pintura esta mal, paredes muy manchadas




Foto 4: tiende a guardar mucho polvo y manchar la ropa de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Ramirez Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



César Humberto García Martínez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

